

令和4年1月～12月 九州管内で発生したLPガス事故（液石法関係）について、その概要をお知らせします。

令和5年2月27日
九州産業保安監督部保安課

注：L P ガス容器の盗難・喪失は除く

事故情報については修正等の可能性あり

番号	発生日	発地域	災害・事故の種類	概要【原因】
1	1/20	長崎県 雲仙市	漏えい 【消費】	ホテル内のテナントの改修工事（供給停止中）で厨房排水工事中（コンクリートはつり作業）に誤ってガスパイプを損傷し、配管に残っていたガスが漏えいした。販売事業者には工事業者から打ち合わせの予定が入っていたが、打ち合わせ前に工事に入ってしまった。 【原因：他工事】
2	1/21	大分県 臼杵市	漏えい 【消費】	県が1/14に立入検査を行ったところ、当該美容室の定期点検・調査の際（2018/9/18）に微少漏洩あり（漏えい箇所不明）との保安機関からの報告であったが改善が未実施であった。 このため改修を指導したところ、販売店は1/21に改修工事を行い、漏えいが配管本体からと判明した。 【原因：配管の腐食】
3	2/3	佐賀県 佐賀市	漏えい 【供給】	一般消費者より「ガスがつかない」と連絡があったため、販売所職員が現地に向かったところ、他工事業者（土木事業者）が誤って埋設配管を切断し、ガスが漏えいしていることが発覚した。 事業者がすぐに対処し、供給は再開している。 【原因：他工事】
4	2/7	佐賀県 嬉野市	漏えい 【供給】	消費者よりガス臭がするとの連絡で現地を確認したところ、ガスメーターは遮断し、10kg容器1本（1本立て）が空になっていた。調査したところ、単段調整器のOリングに亀裂が発生していた。 （念のため調整器も交換し、ガス供給を復旧済み） 【原因：容器交換時の接続ミス】
5	2/15	長崎県 佐世保市	漏えい 【消費】	他工事業者がアパートリフォーム中に鉄板にドリルで穴をあけた際に裏にあったガス管（配管）に気づかず、ガス管に穴をあけたもの。現地にて応急処置済み。 【原因：他工事】
6	2/15	宮崎県 宮崎市	漏えい 【供給】	集合住宅の消費者よりガス臭がすると消防に連絡があり、消防職員が容器のバルブを閉めて漏えいを止めた。販売店が調査したところ、メーターの入り口側供給官のユニオン部から漏えいが認められた。なお、当該箇所は前日にメーター交換作業を行っており、この作業後の確認不足。 【原因：施工不完全】
7	4/8	宮崎県 日南市	漏えい 【消費】	他工事業者が水漏れ対応中に個人宅の床板を切断した際に床下にあったガス管（配管）に気づかず、ガス管に穴をあけたもの。現地にて応急処置済み。 【原因：他工事】
8	4/16	鹿児島県 鹿児島市	漏えい 【供給】	事業者Aがガスを集中供給しているエリアで土木業者が工事のため地面の掘削を行ったところ、事業者Bのガス管があったため、事業者Aに切断の可否を確認したところ他業者より「切断可」との回答があった。実際に切断したところガスが漏えいした。 【原因：他工事】
9	4/27	宮崎県 宮崎市	漏えい 【供給】	バルク貯槽の交換作業のため、マルチバルブからの配管撤去作業中にガス漏れが発生した。マルチバルブの六角ナットと配管連結フクロナットの供回りにより、マルチバルブから台座が外れ、ガスが漏えいした。 【原因：バルブ等の開閉ミス】
10	5/14	福岡県 鞍手町	漏えい火災 【供給】	キッチンカーにおいて8kgボンベの交換時、消費者がガス調整器を取り外し新しいボンベ容器に取付した際、調整器の締め付け不足によるガス漏洩が発生。フライヤー点火時に漏洩したガスに引火し火傷をした。事故後に、消費者が北九州市若松区の自宅へ帰宅し、救急要請を行ったため事故が発覚した。 【原因：ガスボンベと調整器の接続不良によるガス漏洩】
11	6/2	福岡県 久留米市	漏えい爆発・火災 【消費】	飲食店の厨房において、継手接続部（プラスチック被覆鋼管→白管用継手）の腐食によるガスの微小漏えいがあり、近くにあるガス炊飯器の種火に引火した。引火の際にガス配管が損傷したことによりC遮断が発生したものと考えられる。 【原因：配管の腐食】
12	7/5	福岡県 糸島市	漏えい 【供給】	集中供給を受けている戸建住宅の解体中に、誤って埋設管（供給側配管）を損傷し漏えいが発生した。事業者により損傷箇所を確認、プラグで塞ぐ作業を実施。 【原因：他工事】

番号	発生日	発地域	災害・事故の種類	概要【原因】
13	8/21	熊本県 熊本市	漏えい 【供給】	共同住宅敷地内において、住人（借受人）が防草シートを長さ20センチ程度のピンで固定作業中に、埋設してあるLPガス供給管をピン先端部分で破損し漏えいが発生した 【原因：他工事】
14	9/16	福岡県 行橋市	漏えい 【供給】	消費者よりコンロ不着火の通報。 中間ガス栓より漏えいのため増締にて改善したのち、漏えい試験を実施し異常なしを確認。 20kg容器が空になっていたため配送業者に翌日の配送を依頼し17日に供給を再開した。 【原因：接触不良】
15	10/6	長崎県 佐世保市	漏えい火災 【供給】	マンション（1棟60世帯）の下水道掘削工事中に、ガス埋設管を破損した。破損箇所からガスが漏えいし、火災となった（現時点で引火原因不明）。現地消火活動により消防到着前に鎮火、現在ガス供給は停止中。この火災により、現地別工事で使用していた足場防音シート2枚を焼損。 【原因：他工事】
16	10/19	佐賀県 佐賀市	漏えい火災 【供給】	戸建集合供給している消費者のうち、空き家になっている箇所でもリフォーム業者が配管を誤って切断、その際発生した火花に引火し、火災が発生した。販売店職員が現場についた際、既に近隣住民の方により集合装置のコックが閉められ、ガスの供給は停止していた。 【原因：他工事】
17	11/17	宮崎県 都城市	漏えい 【供給】	事故発生物件の居住者が、駐車場で運転操作を誤り、バルク貯槽周囲に設置されたフェンスへ衝突した。その結果、フェンスが押され、その影響でガス配管及び捨てバルブが破損し、ガスが漏えいした。 【原因：車の運転手の運転操作ミス】
18	11/22	宮崎県 児湯郡 新富町	漏えい 【供給】	スタジアムにおいて水道工事を行っていたところ、埋設配管を破損しガスが漏えいした。 ガス販売事業者が通報を受けバルブの閉止を行い、漏えいが停止した。 【原因：他工事】
19	11/30	福岡県 北九州市	漏えい 【消費】	消費者より「寒くなってきたので久しぶりにガストープをつけてみたところガス栓付近から炎が出た」との連絡があり、消費者宅を訪問したところ、ガス栓付近の壁が黒くなっていた。 消費者からの聞き取りの結果、「ホースをヒューズコンセントガス栓につなげる時にカチッと音がしなかった気がする」とのこと。 【原因：消費者の取扱いミス】
20	12/9	長崎県 島原市	漏えい 【消費】	水道配管改修工事を行っていた医院にて、誤ってガス管（供給管）を切断し漏えいが発生。 直ちにメーターガス栓を閉止し供給を停止した。 【原因：他工事】
21	12/15	長崎県 長崎市	漏えい 【消費】	うどん店にてガス器具の機器入替時、店主からゆで麺器付近でガス臭がするとの申出があり検査を実施したところ、ゆで麺器下部のガス管から腐食による漏えいが発生していた。 【原因：ガス管の腐食】