

令和7年 1月～3月 九州管内で発生したLPガス事故（液石法関係）について、その概要をお知らせします。

令和7年3月31日
九州産業保安監督部保安課

注：L P ガス容器の盗難・喪失は除く

事故情報については修正等の可能性あり

番号	発生日	発生地域	災害・事故の種類	概要【原因】
9	3/26	福岡県 北九州市 小倉南区	CO中毒・酸欠 【消費】	町内会施設の厨房でカレーの仕込みを行っていた者（A）が気分が悪くなり倒れた。厨房内にいた別の者（B）がこれに気づき救急車を呼び、Aは緊急搬送されBはこれに同行した。病院到着後、Bも「気分が悪い」と訴え、2名とも受診した結果、Aは1週間程度、Bは1日の入院が必要と診断された。 【原因：換気不足と推定】
8	3/25	福岡県 北九州市 門司区	漏えい 【供給】	集合住宅の駐車場を工業者が油圧ショベルで整地中、埋設供給管を破損し、ガスが漏えいした。 【原因：他工事】
7	3/19	熊本県 天草市	漏えい爆発 【消費】	消費者がビルトインコンロのグリルに点火した際、漏えいしたガスに引火爆発し、顔面周辺に火傷を負った。当該消費者は救急搬送された病院で1度の火傷と診断された。 【原因：ビルトインコンロ設置時の取付ミス】
6	3/19	鹿児島県 鹿児島市	漏えい 【供給】	充てん作業者がバルクローリー置場である会社敷地内で終業時点検を行ったところ、ホースリール下部に設置しているガス漏れ警報器のレベル上昇（警報器が鳴動しないレベル）を確認した。保安担当社員が検知器等で調査した結果、気相側フレキホーススリーブ部よりガス漏れを確認した。 【原因：振動による劣化と推定】
5	3/14	宮崎県 串間市	漏えい 【供給】	販売店に、認定こども園の厨房で働く職員から「ボンベ設置場所付近で時々ガスのにおいがする」という連絡があった。販売店が現場で確認したところ、50kgボンベ1本の漏えいを確認した。 【原因：容器交換時の作業ミス】
4	3/4	熊本県 熊本市 東区	漏えい 【供給】	共同住宅の入居者から「ガス臭がする」との連絡が販売店にあった。販売店社員が現場で埋設配管（PE管）に防草シート用固定ピンが貫通しているのを発見し、その部分からの漏えいを確認した。 【原因：他工事】
3	2/23	宮崎県 宮崎市	漏えい爆発 【消費】	出勤してきたうどん店従業員が業務用ガス機器（業務用テーブルコンロ）を使用しようとしたところ、異常着火が起こり、当該従業員1名が熱傷を負った。 【原因：調査中】
2	2/1	熊本県 熊本市 中央区	漏えい 【供給】	共同住宅の入居者から「お湯が出ない」との連絡が販売所に入り、直後に集中監視システムによる漏れの検知の連絡があった。販売店が現場で確認したところ、調整器と配管の継ぎ手部分の緩みを確認した。ガスの推定漏えい量は100kg。 【原因：施工不十分】
1	1/19	宮崎県 日向市	漏えい爆発 【消費】	飲食店にて開店前の準備中に、厨房内で爆発が発生した。 ガスコンロ及び接続管は警察が持ち帰り検証中。事業者によると、末端ガス栓までの漏えいは確認されなかったとのこと。 【原因：調査中】