

番号	事故発生日	事故発生場所	ガス事業区分	事故の種類 (被害の程度) 【段階別】	事故概要
13	8月15日	福岡県	一般導管	供給支障 【供給】	需要家より「ガスが出ない」との通報が入り、ガス事業者が調査した結果、当該地区のガス管内に水が流入し滞水していることを確認した。供給支障戸数は周辺需要家31戸。(集合住宅2棟) 原因は腐食部からの地下水流入であり、別ルートからの供給に切り替え。 【原因:本管(ダグタイル鉄管)の腐食部分からの地下水流入】
14	8月22日	福岡県	一般導管	供給支障 【供給】	需要家より「ガスが出ない」との通報が入り、ガス事業者が調査した結果、当該地区のガス管内に水が流入し滞水していることを確認した。 供給支障戸数は周辺需要家69戸。 給水管からの漏水によるサンドブラスト現象で灯外内管(白管)の一部を損傷し、損傷箇所より水道水が流入したものと思われる。 損傷を受けた灯外内管からの流入を防止するため、供給管の切断工事を行った。 【原因:サンドブラスト】
15	9月14日	鹿児島県	小売 (特定)	漏えい着火 (負傷) 【供給】	浴室においてLPガスが漏えいし着火した。 需要家によると、風呂釜(バランス釜)に点火したタイミングで爆発が起こったとのこと。ただ、バランス釜の変形や内部での異常燃焼が確認できないことから、爆発はバランス釜の外部で起こっていると考えられ、消防が持ち帰り調査している。また、バーナーをメーカーに送り正常に作動するか調査中。 【原因:調査中】
16	12月11日	鹿児島県	小売	CO中毒 (負傷) 【消費】	鹿児島市内の焼肉店において、CO中毒事故が発生し、客3名が罹災(軽症)した。 【原因:調査中】