

令和2年に九州管内で発生した電気事故について、次のとおりお知らせします。

令和2年09月17日現在
九州産業保安監督部

感電等死傷事故＜電気関係報告規則第3条第1項関係＞

	発生日	発生地域	設備種別	事故の概要	発生原因
1	5月20日	福岡県	需要設備	製品の電気試験中に、試験回路変更のため、工場内の電気設備室に入り作業しようとして、誤って、6.6kVが充電している端子を触り感電した。	調査中