

国及び地方公共団体の庁舎、宿舎等の管理者の皆様へ
公営住宅の管理者の皆様へ

九州産業保安監督部

経年ガス管の取替に係る協力について(お願い)

ガスの供給に使用しているガス管のうち、埋設されたねずみ鑄鉄管、白管(亜鉛メッキを施した鋼管の通称)等の経年ガス管については、埋設後30年以上が経過し、腐食劣化によるガス漏えいの危険性が指摘されており、これまでも死傷者を伴う爆発、火災事故が発生しています。

経済産業省では、埋設後約20年を目安に、経年ガス管を腐食や地震に強いポリエチレン管への取替を促進しています。

皆様が管理されている庁舎、宿舎等及び公営住宅の敷地内に埋設されている白ガス管等は、ガス会社の資産ではなく皆様方の資産であり、その取替の必要性を十分ご理解いただき、腐食や地震に強いポリエチレン管への取替等適切に対応して頂きますようお願いいたします。

(注)このお願いは、ガス会社を通じて、国及び地方公共団体の庁舎、宿舎等の管理者の皆様及び公営住宅の管理者の皆様へお届けしています。

<問い合わせ先>

福岡市博多区博多駅東2-11-1
九州産業保安監督部 保安課
092-482-5528(ガス保安第一・二係)
092-482-5469(LPガス係)

