

令和2年に九州管内で発生した電気事故について、次のとおりお知らせします。

令和2年09月17日現在
九州産業保安監督部

他の物件への損傷事故＜電気関係報告規則第3条第3項関係＞

発生日	発生地域	設備種別	事故の概要	発生原因	
1	5月16日	鹿児島県	太陽電池発電所	太陽光パネル3枚が構外へ飛散した(隣接の太陽光発電所、隣接地の山林)。	自然現象(風雨)
2	9月3日	長崎県	太陽電池発電所	【台風9号による被害】 風力発電設備3基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ飛散した。	調査中
3	9月3日	長崎県	太陽電池発電所	【台風9号による被害】 太陽電池モジュールが破損し、数枚のモジュールが構外へ飛散した。	調査中
4	9月7日	鹿児島県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 風力発電設備1基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ飛散した。	調査中
5	9月7日	長崎県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 風力発電設備1基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ飛散した。	調査中
6	9月7日	長崎県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 太陽電池モジュールが構外へ飛散した(5枚)。	調査中
7	9月7日	佐賀県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 太陽電池モジュールが構外へ飛散した。	調査中
8	9月7日	長崎県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 太陽電池モジュールが構外へ飛散した(2枚)。	調査中